

Forum-Gewerberecht | Spielrecht | 2019-03-24 Aktuelle Begehungsfeststellungen der Geräteaufstellung

Autor	Beitrag
<p>gmg 24.03.2019 06:55</p>	<p>Gerätefreischaltung --> Fluch und Segen</p> <p>Absolut Positiv Automatisches LOGOUT war aktiviert :)</p> <p>Absolut Negativ Der Aufsichtsschlüssel steckte zur Nutzung durch den Spieler für die Freischaltung dauerhaft im Gerät.</p> <p>Grüße</p>
<p>gmg 24.03.2019 07:05</p>	<p>Etliche abgelaufene TR 5 Version 1 (Lightgeräte) ohne die seit Monaten erforderliche Geräteüberprüfung nach § 7 SpielV wurden vorgefunden und aus der Aufstellung genommen. (Sind doch ganz neue Geräte...)</p> <p>Grüße</p>
<p>gmg 24.03.2019 07:12</p>	<p>Ein -knapp daneben liegender- Mangel des Timekeepers des Gerätes - oder eine falsche Einstellung - führte bei diesem Gerät gerade eben noch nicht zu der Abschaltung nach § 7 SpielV.</p> <p>1 (EINE) Minute mehr an Zeitversatz, und das Gerät wäre aus der Aufstellung genommen worden (vgl. auch Anlage 6 der TR der PTB). Danke für den entsprechenden Hinweis!</p> <p>Grüße</p> <p>PS. Und dann gab es noch ein Gerät mit einer nicht zugelassenen Software in der Aufstellung... HUPS! :wand:</p>
<p>gmg 24.03.2019 07:23</p>	<p>Die Bauarten 4001 - 4023 (Light-Geräte --> Version 1) benötigen für die Aufstellung in der Gastronomie ...(oder so) natürlich die "Jugendschutzkarte" o. ä. ("zusätzliche technische Sicherungsmaßnahmen")....</p> <p>Grüße</p>
<p>Pit 24.03.2019 13:13</p>	<p>Hallo gmg, was hat es eigentlich mit der Uhrzeit auf sich? Durch Frequenzschwankungen im europäischen Netz besteht ja nun mal das Problem das Uhren an elektrischen Maschinen nicht mehr korrekt laufen. Was ändert sich denn wichtiges wenn die Uhr mehr als 10 Minuten Differenz zur Echtzeit aufweist? Ich hab das jetzt mal in meinen Geschäften prüfen lassen. Die Geräte hatten nach Umbau alle die korrekte Uhrzeit. Jetzt haben sie Differenzen zwischen 2 und 7 Minuten!! Dann muss ich ja mindestens 2 x im Jahr die coolfire tauschen. Bei ADP scheint das Problem nicht so gravierend zu sein. In der Anlage 6 steht auch das ein Gerät mit defekter Geldeingabe oder Ausgabevorrichtung nicht ordnungsgemäß funktionsfähig ist. Heißt das wenn die Scheinannahme oder der Münzprüfer wegen eines defekte nicht funktionieren muss ich das Gerät ausschalten?</p>

Autor	Beitrag
<p>gmg 24.03.2019 23:43</p>	<p>quote----- Original von Pit Hallo gmg, was hat es eigentlich mit der Uhrzeit auf sich? Durch Frequenzschwankungen im europäischen Netz besteht ja nun mal das Problem das Uhren an elektrischen Maschinen nicht mehr korrekt laufen. Was ändert sich denn wichtiges wenn die Uhr mehr als 10 Minuten Differenz zur Echtzeit aufweist? Ich hab das jetzt mal in meinen Geschäften prüfen lassen. Die Geräte hatten nach Umbau alle die korrekte Uhrzeit. Jetzt haben sie Differenzen zwischen 2 und 7 Minuten!! Dann muss ich ja mindestens 2 x im Jahr die coolfire tauschen. Bei ADP scheint das Problem nicht so gravierend zu sein. In der Anlage 6 steht auch das ein Gerät mit defekter Geldeingabe oder Ausgabevorrichtung nicht ordnungsgemäß funktionsfähig ist. Heißt das wenn die Scheinannahme oder der Münzprüfer wegen eines defekte nicht funktionieren muss ich das Gerät ausschalten? ----- Hallo Pit, erstaunlich, die Sache mit der Uhrzeit. Und aktuell nur bei den Novogeräten so bemerkenswert? Coolfire 2 oder Coolfire 5? Ich werde diesen Sachverhalt weiter genau beobachten. Die aufgezeichneten Daten -z. B. Fiskaldaten- stimmen nicht mehr. Du solltest letztlich dazu die PTB befragen. Und die Aussage zum Geldverkehr steht doch für sich. Wenn an einem GSG der Geldverkehr - rein oder raus-- nicht mehr stimmt, da ist das Gerät nicht mehr funktionsfähig und hat nichts mehr in der Aufstellung zu suchen. Grüße</p>
<p>gmg 27.03.2019 07:36</p>	<p>Gestern mal wieder nach der Systemzeit gesehen.... Einige Minuten waren bei den Novomatic Geräten immer mal drin. Allerdings kein großer Ausreisser (über 10 Minuten). adp, Bally und PSMtec haben scheinbar genauere Timekeeper eingebaut. Dort lag die Differenz eher mal im "Ein-Minutenbereich". Grüße</p>
<p>Pit 27.03.2019 07:51</p>	<p>Hallo gmg, mal ne blöde Frage. Wird das Feststellen einer falschen Systemuhrzeit als Ordnungswidrigkeit gewertet?</p>

Autor	Beitrag
<p>gmg 27.03.2019 07:58</p>	<p>quote----- Original von Pit Hallo gmg,</p> <p>mal ne blöde Frage. Wird das Feststellen einer falschen Systemuhrzeit als Ordnungswidrigkeit gewertet? -----</p> <p>MOIN Pit,</p> <p>über § 7 Abs. 4 Nr. 1 iVm § 19 Abs. 1 Nr. 6 b SpielV könnte man eine OWIG "ausbringen".</p> <p>Da es sich um eine relativ neue Begehungsfeststellung handelt, würde ich -fallweise- nach Augenmaß handeln und vllt. erst einmal "freundliche" Hinweise an den Aufsteller erteilen. PTB ist ebenfalls informiert und könnte sicherlich auch diesen Punkt im Zulassungsverfahren entsprechend gewichten.</p> <p>Aber--> es handelt sich bei allem nur um meine MEINUNG. Das Gesetz sieht andere Möglichkeiten vor.</p> <p>Grüße</p>
<p>Pit 27.03.2019 09:01</p>	<p>Hallo gmg,</p> <p>vielen Dank für deine Meinung zu diesem Thema. Es scheint tatsächlich so das dieses Problem eher die Novoliner betrifft. Ich hab das mal in Bingen angefragt warum diese Zeitdifferenzen entstehen. Bin mal gespannt was von dort kommt. Wenn was kommt.</p>
<p>Roobert 27.03.2019 15:53</p>	<p>quote----- Original von gmg Etliche abgelaufene TR 5 Version 1 (Lightgeräte) ohne die seit Monaten erforderliche Geräteüberprüfung nach § 7 SpielV wurden vorgefunden und aus der Aufstellung genommen. (Sind doch ganz neue Geräte...)</p> <p>Grüße -----</p> <p>Wieso sollte da keine Geräteprüfung stattgefunden haben, Zulassung läuft doch noch ???</p>

Autor	Beitrag
PeterSt 27.03.2019 16:22	<p>Wenn bei einem einzelnen Gerät bereits nach ein paar Monaten knapp 10 min Abweichung erreicht werden, sieht das auf Dauer sehr kritisch aus.</p> <p>TR 5.0 der PTB führt dazu aus:</p> <p>quote-----</p> <p>5.15 Genauigkeit der Systemzeit Spezieller Bezug: § 13 Nr. 9a SpielV (Gilt ab 10. Februar 2016) Die verlangte Verknüpfung der aufzuzeichnenden Daten mit dem Zeitpunkt ihrer Entstehung erfordert eine verlässliche Zeitgebung der Spielgeräte. Es ist abzusichern, dass über die maximale Aufstellzeit der Geräte von vier Jahren die Ungenauigkeit der Systemzeit nicht mehr als 10 Minuten beträgt. Geräte mit einer größeren Abweichung gelten als defekt und sind aus der Aufstellung zu nehmen.</p> <p>Bei der Systemzeit ist die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) zu verwenden. Es dürfen keine Umschaltungen zu anderen Zeitzonen (auch nicht zur Sommerzeit) stattfinden.</p> <p>Zu Kontrollzwecken ist die aktuelle Systemzeit der Geräte entweder permanent oder auf Abruf anzuzeigen (siehe auch 2.8). -----</p>
gmg 28.03.2019 07:01	<p>Gestern festgestellte Differenz: 14 Minuten...</p> <p>Es scheint doch ein Problem mit den Zeitbausteinen zu geben.</p> <p>Grüße</p>
Pit 28.03.2019 07:59	<p>5.15 Genauigkeit der Systemzeit Spezieller Bezug: § 13 Nr. 9a SpielV (Gilt ab 10. Februar 2016) Die verlangte Verknüpfung der aufzuzeichnenden Daten mit dem Zeitpunkt ihrer Entstehung erfordert eine verlässliche Zeitgebung der Spielgeräte. Es ist abzusichern, dass über die maximale Aufstellzeit der Geräte von vier Jahren die Ungenauigkeit der Systemzeit nicht mehr als 10 Minuten beträgt. Geräte mit einer größeren Abweichung gelten als defekt und sind aus der Aufstellung zu nehmen.</p> <p>Bei der Systemzeit ist die Mitteleuropäische Zeit (MEZ) zu verwenden. Es dürfen keine Umschaltungen zu anderen Zeitzonen (auch nicht zur Sommerzeit) stattfinden.</p> <p>Zu Kontrollzwecken ist die aktuelle Systemzeit der Geräte entweder permanent oder auf Abruf anzuzeigen (siehe auch 2.8).</p> <hr/> <p>Dann ist ja hier wohl der Hersteller gefordert . Ich hab gestern bei mehreren Geräten die coolfire tauschen müssen weil die Systemuhrzeit Zwischen 12 und 18 Minuten Differenz anzeigte. Gilt denn obiger Punkt erfüllt wenn ich über 4 Jahre mehrmals die coolfire tausche?</p>
gmg 28.03.2019 09:41	<p>Sprichst Du jetzt von Coolfire 5 Einheiten? Die mit der SSD, welche nicht zurückgegeben wird? Wo befindet sich der Zeitbaustein? Auf der Coolfire oder der SSD ?</p> <p>Grüße</p>
Pit 28.03.2019 11:38	<p>Ja, Coolfire 5. Laut Technik ein Baustein auf der coolfire und ein Baustein auf der Backplane. Da sich nach Backplanetausch nichts geändert hat wird's vermutlich an der Coolfire liegen.</p>

Autor	Beitrag
gmg 28.03.2019 12:24	quote----- Original von Pit Ja, Coolfire 5. Laut Technik ein Baustein auf der coolfire und ein Baustein auf der Backplane. Da sich nach Backplanetausch nichts geändert hat wird's vermutlich an der Coolfire liegen. ----- Dann könnte es für den Geräteeigentümer teuer werden... Grüße
walterf 29.03.2019 08:13	Ihr könnt einen aber auch erschrecken! Meine Geräte sind jedoch alle im grünen Bereich, alle unter 2 min... sowohl adp als auch Coolfire 5. Werde ich trotzdem im Auge behalten...
Rooobert 29.03.2019 15:05	Was war denn nun mit den "etlichen aus der Aufstellung genommenen Geräten ohne Prüfung" aber mit gültiger Zulassung ? Etwas voreilig gehandelt :biggrin:
walterf 29.03.2019 16:00	quote----- Original von Rooobert Original von gmg Etliche abgelaufene TR 5 Version 1 (Lightgeräte) ohne die seit Monaten erforderliche Geräteüberprüfung nach § 7 SpielV wurden vorgefunden und aus der Aufstellung genommen. (Sind doch ganz neue Geräte...) Grüße ----- Wieso sollte da keine Geräteprüfung stattgefunden haben, Zulassung läuft doch noch ??? Die Zulassungen für V1 laufen noch ca 2 Jahre, die erste Prüfung nach §7 ist also vor ca 2 Jahren erfolgt... hat`s jetzt geschnackelt ?
dieter116 30.03.2019 05:36	Abgelaufen sind Geräte 4 Jahre nach Erstzulassung. §7 Prüfung erforderlich spätestens 2 Jahre nach Erstzulassung, bzw. 2 Jahre nach letzter Prüfung. Vor 2 Jahren gab es keine Prüfung. Somit V1 Geräte Prüfung spätestens Dez 2018 / Jan 2019. Neugeräte ab Werk wurden häufig bereits vor Auslieferung dort geprüft. Diese lag meist vor dem spätesten Prüfdatum. Daher ist bei diesen Geräten weitere §7 Prüfung in ca. 1,5 Jahren erforderlich. Alle aufgestellten V1 Geräte müssen jetzt eine Prüfplakette haben. So einfach ist das !

Autor	Beitrag
<p>gmg 30.03.2019 06:26</p>	<p>quote----- Original von dieter116 Abgelaufen sind Geräte 4 Jahre nach Erstzulassung.</p> <p>§7 Prüfung erforderlich spätestens 2 Jahre nach Erstzulassung, bzw. 2 Jahre nach letzter Prüfung.</p> <p>Vor 2 Jahren gab es keine Prüfung.</p> <p>Somit V1 Geräte Prüfung spätestens Dez 2018 / Jan 2019.</p> <p>Neugeräte ab Werk wurden häufig bereits vor Auslieferung dort geprüft. Diese lag meist vor dem spätesten Prüfdatum. Daher ist bei diesen Geräten weitere §7 Prüfung in ca. 1,5 Jahren erforderlich.</p> <p>Alle aufgestellten V1 Geräte müssen jetzt eine Prüfplakette haben.</p> <p>So einfach ist das ! -----</p> <p>:danke: Dieter116!</p> <p>Grüße</p>
<p>walterf 30.03.2019 14:58</p>	<p>Wir haben hier ausführlich Ende 2018 über die Problematik der Abnahme der V1 nach §7 gesprochen, auch, weshalb dieses Problem bei V1 Geräten besteht. Ich erwähnte damals, dass die Termine der Prüfer knapp werden. Ich sagte auch, dass manche Prüfer auch Samstags ganz früh prüfen um den "Berg" abzubauen.</p> <p>Wenn ich dann so eine Antwort von "Roobert dem Aufsteller" auf den Beitrag von gmg lese, krieg`ich Herpes bis zum Knie!</p> <p>Zusatz: Natürlich hat Dieter das Thema nochmal optimal erklärt, etwas anderes hätte ich von ihm auch nicht erwartet. Aber hier Freaks auf dem Laufenden zu halten, ist nicht meine Sache....</p>
<p>Roobert 30.03.2019 16:36</p>	<p>Danke Dieter , bei unseren "Begehungen" war das OA auch mit gültiger Zulassung zufrieden :weisnicht:</p>
<p>walterf 30.03.2019 16:57</p>	<p>quote----- Original von Roobert Danke Dieter , bei unseren "Begehungen" war das OA auch mit gültiger Zulassung zufrieden :weisnicht: -----</p> <p>Die waren mit gültiger Zulassung zufrieden? Und §7 spielte keine Geige?</p> <p>Du bist ein Kasper! Gib`dem gmg mal deine Adresse!</p>

Autor	Beitrag
<p>gmg 09.04.2019 18:08</p>	<p>quote----- Original von gmg Ein -knapp daneben liegender- Mangel des Timekeepers des Gerätes - oder eine falsche Einstellung - führte bei diesem Gerät gerade eben noch nicht zu der Abschaltung nach § 7 SpielV.</p> <p>1 (EINE) Minute mehr an Zeitversatz, und das Gerät wäre aus der Aufstellung genommen worden (vgl. auch Anlage 6 der TR der PTB). Danke für den entsprechenden Hinweis!</p> <p>-----</p> <p>Heute wieder etliche der Geräte - alle mit Coolfire 5 - in der Aufstellung mit einer nennenswerten nicht stimmigen Zeitangabe vorgefunden. Die Abweichungen lagen bei 5 - 8 Minuten.</p> <p>Die adp Geräte liegen - wenn überhaupt - bei einer maximalen Abweichung von 1 - 2 Minuten.</p> <p>Grüße</p>
<p>gmg 09.04.2019 18:12</p>	<p>.....und dann fand ich noch dieses lustige Schildchen auf dem Tresen...</p> <p>Grüße</p>
<p>gmg 10.04.2019 08:08</p>	<p>....heute dann ein weiteres nettes Bild zum Ideenreichtum der Aufstellerschaft...</p> <p>Grüße</p>
<p>walterf 10.04.2019 09:23</p>	<p>quote----- Original von gmgheute dann ein weiteres nettes Bild zum Ideenreichtum der Aufstellerschaft...</p> <p>Grüße -----</p> <p>Wieso "Ideenreichtum der Aufstellerschaft"...? Hängt das Schild an jeder Spielhalle oder warum verallgemeinerst Du? btw Ich hab`letzten ein Schild an einem Taxi gesehen, als Beispiel für den "Ideenreichtum der Taxiunternehmer": Hier dürfen keine Cowboys rein!</p>
<p>gmg 10.04.2019 09:43</p>	<p>....ich finde hier ein Schildchen und dort ein anderes Schildchen...</p> <p>Grüße</p>
<p>sunrise 10.04.2019 14:03</p>	<p>Was ich übel finde, dass es Aufsteller gibt die den Logout Button am Gerät überkleben, damit auch der Gast nicht mehr das Gerät ausloggen kann.</p> <p>Gesehen in einem Gebäudekomplex mit 2 Spielhallen mit zwei verschiedenen Aufstellern. Der eine hält sich ans Gesetz, der andere verschafft sich mit dieser Unart einen Vorteil.</p>

Autor	Beitrag
gmg 10.04.2019 14:24	quote----- Original von sunrise Was ich übel finde, dass es Aufsteller gibt die den Logout Button am Gerät überkleben, damit auch der Gast nicht mehr das Gerät ausloggen kann. Gesehen in einem Gebäudekomplex mit 2 Spielhallen mit zwei verschiedenen Aufstellern. Der eine hält sich ans Gesetz, der andere verschafft sich mit dieser Unart einen Vorteil. ----- Also mit einer Veränderung der zugelassenen Bauart?? Dank Dir für den Hinweis! Wenn ich so etwas vorfinden würde, wüsste ich, wie zu reagieren wäre.... Grüße
gmg 10.04.2019 18:05	Eine recht merkwürdig anzusehende Freischaltkarte fand ich auf einem NOVO-Gerät... Grüße
NUK-Harburg 10.04.2019 19:41	Evtl. die Freischaltkarte für das Gerät mit der Nr.10 in der Spielhalle ?
gmg 10.04.2019 20:48	quote----- Original von NUK-Harburg Evtl. die Freischaltkarte für das Gerät mit der Nr.10 in der Spielhalle ? ----- RICHTIG! :applaus: Die Karte funktioniert auch "rückwärts"... Grüße
walterf 13.04.2019 16:30	quote----- Original von gmg Original von NUK-Harburg Evtl. die Freischaltkarte für das Gerät mit der Nr.10 in der Spielhalle ? ----- RICHTIG! :applaus: Die Karte funktioniert auch "rückwärts"... Grüße Die Freischaltkarte funktioniert nicht nur "rückwärts", sondern man kann sie auch längs, quer aber auch diagonal auflegen, die Vor- oder Rückseite spielt da keine Rolle. Sie wird in jedem Fall richtig erkannt.
gmg 26.04.2019 08:06	Hier gibt es nun einen neuen Spitzenreiter zu vermelden: Zeitdifferenz bereits jetzt 20 Minuten... Hersteller: wie bekannt. Kein Kommentar! Grüße

Autor	Beitrag
gmg 26.04.2019 08:20	:moin: Bilder können recht aussagefähig sein. Hier wurde wohl der Jugendschutz direkt an die Kette gelegt..... Grüße
gmg 26.04.2019 08:34	Das automatische LOGUT funktioniert nicht mehr (Zeit bleibt stehen), wenn ein Fehlerhinweis auftaucht... Grüße
gmg 26.04.2019 08:44	Was passt bei den Tasten der umgerüsteten adp-Nachbaugeräte nicht? Grüße
Pit 26.04.2019 12:37	Wenn's nur die Beschriftung sein soll (Start/Starten) die vorgesehene Funktion aber gegeben ist, passiert was? Keine Bauartzulassung? Illegales Glücksspiel?
gmg 26.04.2019 13:18	quote----- Original von Pit Wenn's nur die Beschriftung sein soll (Start/Starten) die vorgesehene Funktion aber gegeben ist, passiert was? Keine Bauartzulassung? Illegales Glücksspiel? ----- Einzelfallentscheidung.. Zumindest Stilllegung, bis dieser Fehler beseitigt worden ist. Wofür gab es denn sonst die detaillierten Umbauanweisungen mit den entsprechenden Materialien des Geräteeigentümer/ Zulassungsinhabers mit den erläuternden Filmchen? Ich hatte auch gehört, dass alle aufstellerseitigen Umbaumaßnahmen der TR 4 Altgeräte auf die neuen TR 5 durch Personal des Zulassungsinhabers überprüft worden sein sollen.... Das war hier wohl nix. Es ist eventuell keiner gekommen.... Oder falls einer gekommen ist, hatte dieser "Tomaten auf den Augen"... Insofern ein guter Beweis, dass diese Umbauten vor Ort nix taugen. Bei einem Umbau im Werk passiert so etwas nicht. Grüße
Pit 26.04.2019 14:57	Oder der Techniker hat die defekte Taste getauscht und eine Taste aus dem Altbestand gegriffen. Manchmal gibts auch in unserer Branche einfach nur menschliche Fehler.
gmg 26.04.2019 15:25	An 6 Stück GSG?? NÖH, das glaube ich nicht. Der Techniker hatte eher keine Lust. Und die Überprüfung durch eine Gesandten des Zulassungsinhabers (quasi die Endkontrolle) hat dann wohl auch nicht funktioniert oder auch gar nicht stattgefunden... Grüße
Pit 26.04.2019 16:07	Ok. Bei 6 Geräten ist ein Fehlgriff in die Ersatzteiltasche eher unwahrscheinlich :rolleyes:

Autor	Beitrag
<p>walterf 27.04.2019 08:36</p>	<p>quote----- Original von gmg Original von Pit Wenn's nur die Beschriftung sein soll (Start/Starten) die vorgesehene Funktion aber gegeben ist, passiert was? Keine Bauartzulassung? Illegales Glücksspiel? -----</p> <p>Einzelfallentscheidung.. Zumindest Stilllegung, bis dieser Fehler beseitigt worden ist. (...)</p> <p>Insofern ein guter Beweis, dass diese Umbauten vor Ort nix taugen. Bei einem Umbau im Werk passiert so etwas nicht.</p> <p>Grüße</p> <p>Die Umbauten vor Ort lassen sich ja wohl kaum vermeiden, die Geräte noch alle ins Werk zu schaffen, wäre wohl kaum möglich gewesen.</p> <p>Die Frage ist, wer die Geräte vor Ort umbauen sollte, Aufsteller oder Hersteller? Das sollte der Hersteller machen.</p> <p>Trotzdem, wegen einer Tastenbeschriftung "Start", welche eigentlich "Starten" sein sollte, ein Gerät stillzulegen, ist schon heftig. Ein Hinweis auf Nachbesserung wäre hier angemessen gewesen!</p>
<p>Pit 27.04.2019 13:12</p>	<p>Das ist ein gesellschaftliches Problem. Lieber gegeneinander als miteinander :wand:</p>
<p>walterf 27.04.2019 19:23</p>	<p>quote----- Original von Pit Das ist ein gesellschaftliches Problem. Lieber gegeneinander als miteinander :wand: -----</p> <p>Und genau das ist das , lieber Pit, welches wir hier als ehrliche Aufsteller auch versuchen herzustellen.nämlich ein vernünftiges Miteinander. Gut formuliert von dir!</p> <p>Es sind dann solche Beiträge von gmg nicht zielführend und diese "Reklamationen" an Geräten können von mir nicht als die Probleme in der Aufstellung als wirkliches Thema erkannt werden!</p> <p>Das sind wirklich nur Nebenbaustellen, auf welche man hinweisen kann und auf Abstellung pocht. Aber ganz sicher nicht mit (O-ton gmg)"auf zumindest Stilllegung" bezeichnet.</p> <p>Zur Erklärung: Wir sprechen hier über eine Taste, welche mit "Start" gekennzeichnet ist, aber eigentlich die Beschriftung "Starten" tragen sollte. Die Funktion der Taste ist in beiden Fällen die Gleiche.</p>
<p>Pit 15.05.2019 07:22</p>	<p>Die verbleibende Zeit bis zum automatischen Logout wird bei Volume 2 nicht mehr angezeigt :Zeigefinger: Mir fällt kein triftiger Grund ein warum man das rausgenommen hat. Ich fand das immer ganz gut, weil man dann auch nach außen hin dokumentieren konnte, das man mit einer kurzen Logout Zeit die Spieleverordnung ernst nimmt.</p>

Autor	Beitrag
gmg 23.05.2019 10:55	Keine Beanstandungen....??? Man beachte jedoch Datum und Uhrzeit der Begehung.:applaus: Grüße
PeterSt 23.05.2019 13:02	quote----- Original von gmg: Man beachte jedoch Datum und Uhrzeit der Begehung. ----- Freitag, 23:37: Gab's wenigstens einen Nachzuschlag?
gmg 23.05.2019 13:24	quote----- Original von PeterSt Original von gmg: Man beachte jedoch Datum und Uhrzeit der Begehung. ----- Freitag, 23:37: Gab's wenigstens einen Nachzuschlag? Nur für die Ehre... Grüße
gmg 08.07.2019 15:31	Rückkehr der Fungames!!! Sowohl in der Primär- als auch in der Sekundäraufstellung. Überall Novo Line Casino oder Gaminatoren. Grüße
gmg 08.07.2019 15:43	Verfristete Software noch verstärkt im Einsatz. Nur adp-GSG. 3 unterschiedliche Bauarten... In dem Objekt durften von 13 (?) Stück GSG in der Aufstellung (1 x TR 4!!!!!!) nach der Überprüfung noch exakt 2 Stück Geräte betrieben werden. Bei dem Rest gingen die Lampen aus... Grüße
dieter116 09.07.2019 05:43	Zufällig in Hamm ?
gmg 09.07.2019 07:51	quote----- Original von dieter116 Zufällig in Hamm ? ----- NÖ! Also sollten wir dort auch mal schauen? Grüße
dieter116 10.07.2019 07:15	Da waren mal die NL Casino verbreitet, ob es noch so ist ?

In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:

- 1.jpg 463 KB
- 2.jpg 524 KB
- 3.jpg 615,39 KB
- 4.jpg 459 KB
- Bier.jpg 411,50 KB
- Flat.jpg 121,22 KB
- Karte.jpg 483,22 KB
- 1.jpg 220,50 KB
- 2.jpg 192 KB
- 1.jpg 81 KB
- 2.jpg 110,48 KB
- 2.jpg 107 KB
- 1.jpg 121 KB
- Uhrzeit.jpg 88,35 KB
- NLC.jpg 495,27 KB
- Gaminator.jpg 461 KB
- BA 4001.jpg 492,49 KB
- BA 4007.jpg 490 KB
- BA 4013.jpg 513,39 KB