

Autor	Beitrag
gmg 14.03.2019 16:55	...und nun kommen aktuell mindestens 2 Bauarten des Geräteherstellers adp-Gauselmann mit einer verfristeten Software per 15. 04. 2019 an die Reihe. Muss wohl sehr eilig sein... Für die BA 4067 wurde CC 3 bereits nicht mehr zugelassen!! Grüße
gmg 15.03.2019 14:38	quote----- Original von gmg ...und nun kommen aktuell mindestens 2 Bauarten des Geräteherstellers adp-Gauselmann mit einer verfristeten Software per 15. 04. 2019 an die Reihe. Muss wohl sehr eilig sein... Für die BA 4067 wurde CC 3 bereits nicht mehr zugelassen!! Grüße ----- Update: Die Software der Nachbaugeräte zweier weiterer Bauarten wurde per 30. 04. 2019 verfristet:. Bauart 4070 und Bauart 4076 hat es erwischt.... Grüße
Rooobert 16.03.2019 12:52	Mittlerweile sind wir doch alle in froher Erwartung auf CC6

Autor	Beitrag
gmg 18.03.2019 15:31	quote----- Original von gmg Original von gmg ...und nun kommen aktuell mindestens 2 Bauarten des Geräteherstellers adp-Gauselmann mit einer verfristeten Software per 15. 04. 2019 an die Reihe. Muss wohl sehr eilig sein... Für die BA 4067 wurde CC 3 bereits nicht mehr zugelassen!! Grüße ----- Update: Die Software der Nachbaugeräte zweier weiterer Bauarten wurde per 30. 04. 2019 verfristet:. Bauart 4070 und Bauart 4076 hat es erwischt.... Grüße Mittlerweile sind wir bei: 2 Bauarten verfristet zum 15. 04. 2019 3 Bauarten verfristet zum 30. 04. 2019 und nunmehr NEUES Datum 1 Bauart verfristet zum 15. 05. 2019... Aber es ist ja noch nicht Feierabend... Grüße
gmg 21.03.2019 07:33	quote----- Original von Rooobert Mittlerweile sind wir doch alle in froher Erwartung auf CC6 ----- Du bist ja erstaunlich gut informiert: Nunmehr 2 adp Bauarten verfristet per 31. 05. 2019 Dann nur noch zugelassen: CC 6... Grüße

Autor	Beitrag
petergaukler 21.03.2019 08:36	quote----- Original von gmg Original von Rooobert Mittlerweile sind wir doch alle in froher Erwartung auf CC6 ----- Du bist ja erstaunlich gut informiert: Nunmehr 2 adp Bauarten verfristet per 31. 05. 2019 Dann nur noch zugelassen: CC 6... Grüße Hallo, was beinhaltet(bzw.verbessert /verschlechtert sich bei) CC6 gegenüber der verfrist. SW. ? pg,
sunrise 22.03.2019 18:03	quote----- Original von gmg Original von Rooobert Mittlerweile sind wir doch alle in froher Erwartung auf CC6 ----- Du bist ja erstaunlich gut informiert: Nunmehr 2 adp Bauarten verfristet per 31. 05. 2019 Dann nur noch zugelassen: CC 6... Grüße Hallo gmg, welche 2 Bauarten von adp sind zum 31.05. 2019 verfristet? es grüßt sunrise aus Belfast :)

Autor	Beitrag
gmg 23.03.2019 06:55	Mit 2 Stück kommen wir nicht mehr hin. Mittlerweile sind die folgende Bauarten betroffen: 4001 4011 4007 4008 4016 Alles die sog. Lightversionen (Version 1). Da muß ja wohl der Wurm drin sein. Gibt es eigentlich eine Serviceinformation mit Infos? Grüße PS. Und zwischenzeitlich wurden die ersten Geräte mit Verfristung auch schon stillgelegt. :applaus: Tippfehler berichtigt!
petergaukler 23.03.2019 08:45	quote----- Original von gmg Mit 2 Stück kommen wir nicht mehr hin. Mittlerweile sind die folgende Bauarten betroffen: 4001 4011 5007 4008 4016 Alles die sog. Lightversionen (Version 1). Da muß ja wohl der Wurm drin sein. Gibt es eigentlich eine Serviceinformation mit Infos? Grüße PS. Und zwischenzeitlich wurden die ersten Geräte mit Verfristung auch schon stillgelegt. :applaus: ----- hi, bei 5007 ? war wohl 4007 gemeint ! pg.

Autor	Beitrag
gmg 23.03.2019 10:09	quote----- Original von petergaukler Original von gmg Mit 2 Stück kommen wir nicht mehr hin. Mittlerweile sind die folgende Bauarten betroffen: 4001 4011 4007 4008 4016 Alles die sog. Lightversionen (Version 1). Da muß ja wohl der Wurm drin sein. Gibt es eigentlich eine Serviceinformation mit Infos? Grüße PS. Und zwischenzeitlich wurden die ersten Geräte mit Verfristung auch schon stillgelegt. :applaus: ----- hi, bei 5007 ? war wohl 4007 gemeint ! pg. :danke: für den Hinweis. Geändert.
Pit 23.03.2019 21:07	Die letzte Serviceinfo ist aus 01/2019. Beispiel Bauart 4007 aktuell CC5 (Änderung aus 01/2019): Little Helper zeigt CC3 Portal zeigt CC5 PTB zeigt ab 01.06.2019 CC6 Da die Änderungen vom 20.03.2019 sind wird die Serviceinformation wohl nächste Woche erscheinen. Wir haben letzte Woche Bauart 4013 (CC6) aufgebaut. Da scheint es Änderungen beim Zeitmanagement zu geben. Mein Personal berichtet von nicht bekanntem Verhalten wenn das Gerät mit höherer Kreditbank gegen die Nullstellung läuft.

Autor	Beitrag
gmg 24.03.2019 06:39	quote----- Original von Pit Die letzte Serviceinfo ist aus 01/2019. Beispiel Bauart 4007 aktuell CC5 (Änderung aus 01/2019): Little Helper zeigt CC3 Portal zeigt CC5 PTB zeigt ab 01.06.2019 CC6 Da die Änderungen vom 20.03.2019 sind wird die Serviceinformation wohl nächste Woche erscheinen. Wir haben letzte Woche Bauart 4013 (CC6) aufgebaut. Da scheint es Änderungen beim Zeitmanagement zu geben. Mein Personal berichtet von nicht bekanntem Verhalten wenn das Gerät mit höherer Kreditbank gegen die Nullstellung läuft. ----- MOIN Pit, ob das allerdings der Grund für eine neue - verfristete - Software sein sollte??? Kann ich mir schwer vorstellen. Ist auch speziell. Betrifft ja nur die Version 1 (Light)Geräte. Nur in deren Software war der Wurm drin. Grüße
gmg 24.03.2019 07:34	Ich habe mal eine Liste über die aktuell anhängigen Zwangsupdates für die in der Aufstellung befindlichen GSG geschrieben. Nachdem lange Zeit Bally-Wulff mit drei Verfristungsdaten geführt hat, hat zwischenzeitlich adp-Gauselmann deutlich die Führung übernommen. Grüße

In diesem Thema befinden sich folgende Anhänge:

- Liste Stand 24.03.2019.jpg 70 KB